

RDO 1048134 PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER I CENTRI PRELIEVO AZIENDALI

RELAZIONE TECNICA DI SCELTA

Per quanto riguarda l'RDO "fornitura provette", abbiamo fatto testare al laboratorio analisi del P.O. San Francesco tutti i campioni inviati dalle ditte partecipanti.

In generale da scheda tecnica le provette sono conformi alla nostra richiesta, ma durante l'uso sul nostro sistema di automazione si sono presentati seri problemi che ora descrivo per ditta:

- 1) FUTURLAB con una certa frequenza le provette per emocromo restano incastrate nel sistema di trasporto; quelle da siero invece hanno un gel separatore non omogeneo.
- 2) LABOINDUSTRIA le provette perdevano il tappo durante il trasporto sul nostro sistema di lettura (emocromo) sporcando tutta la catena di trasporto.
- 3) VACUTEST KIMA le provette non hanno creato problemi col nostro sistema di automazione e perciò riteniamo che siano quelle idonee alle nostre esigenze.

f.to Dr.ssa Angela Filia

f.to Dr.ssa Mariantonietta Contu